


خطوات التعقيم بالغمر

1. فك الأجهزة



2. شطفها تحت الماء البارد




3. غمر الأجهزة بالسائل المعقم



4. غسلها بالماء البارد



5. مسح قطع اليد بمطهر



6. تركها لتجف

